

Защита 1.0024.01

Применяемость: CHERY Eastar (2006-), Oriental Son (2005 -)


<u>_</u>			,,	· /
Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	кпп	Объем двигателя см3
Eastar	-			2000
Oriental Son				

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Поддон	1.0024.00	1	
2	Болт	M10x25	7	
3	Болт	M10x35	2	
4	Шайба	10	9	
5	Амортизатор	2108-5112090	7	
6	Заглушка 120		1	
7	Планка	СТП.8.006.15	4	_
8	Балка	071	1	_
9	Кронштейн	136	1	

Схема сборки 2 4 7 5 4 7 8 8 8 8

Установка защиты.



1 . Установка крепежа.

Расположить крепежные планки поз. 7 над отверстиями подрамника радиатора (впереди) и в задней части подмоторной балки.

2. Установка балки.

Установить балку поз.8 на заднюю часть подмоторной балки и закрепить болтами поз.3

3. Установка кронштейна

Установить кронштейн поз.9 на среднюю подмоторную балку.

4. Установка защиты.

Установить защиту на все крепежные места, все точки крепления затянуть.